

ПРЕДПИСАНИЕ № 546
должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 12 » мая 20 21 г.

г. Бежецк
(место выдачи)

Специалист-эксперт Иванова Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.С. Попова» города Бежецка Тверской области (далее МОУ СОШ №2 им. В.С. Попова города Бежецка Тверской области) по адресам:

- Тверская область, г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 2
 - Тверская область, г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 53
- (наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ИНН 6906005961, ОГРН 1026901537981

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуально-го предпринимателя))

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

В буфете - раздаточная по адресу: Тверская область, г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 2:

- не оборудованы локальные вытяжные системы над моечными ваннами – нарушение п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20),

-в обеденном зале отделка стен проведена деревянными рейками (1/2 стены сверху), полы неровные, имеются щели, что не позволяет проводить качественную влажную уборку помещений в соответствии с требованиями санитарных правил и является нарушением п. 2.5.3, п. 2.5.2, п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20), п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, данные нарушения подтверждаются материалами фотосъемки произведенные цифровой камерой сотового телефона iPhone 6.

В столовой по адресу: Тверская область, г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 53:

-в горячем цехе не оборудована локальная вытяжная система над электроплитой – нарушение п. 2.12, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

-в обеденном зале в углу справа от входа у окна на потолке имеются следы протекания кровли, влажные следы и следы черной плесени, стены неровные; в складском помещении пол неровный, половое покрытие с дефектами и повреждениями, на стенах имеются трещины; в моечном отделении на потолке, в горячем цехе на стенах местами отмечается отслоение окрасочного слоя; отделка потолка в обеденном зале и складском помещении проведена побелкой, что не позволяет проводить качественную влажную уборку помещений в соответствии с требованиями санитарных правил и является нарушением п. 2.5.3, п. 2.5.2, п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, данные нарушения подтверждаются материалами фотосъемки произведенные цифровой камерой сотового телефона iPhone 6.

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «01» марта 2022 г.:

1. Обеспечить отделку стен и потолка в складском помещении, обеденном зале столовой, от-

делку стен в обеденном зале буфета - раздаточной, материалами, позволяющими проводить ежедневную уборку, обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств- п. 2.5.3, п. 2.5.1, СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

2. Провести текущий ремонт с устранением нарушений указанных в акте проверки № 09/447 от 12.05.2021г. в следующих помещениях:

- в обеденном зале буфета – раздаточной: ремонт пола,
- в обеденном зале столовой: ремонт пола в складском помещении, стен в обеденном зале
- п. 2.5.3, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Устранить причину протекания кровли над помещением обеденного зала столовой по адресу г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 53.

4. Оборудованы локальные вытяжные системы над моечными ваннами в буфете раздаточной, над электроплитой в горячем цехе столовой – п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.С. Попова»
города Бежецка Тверской области

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: 171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26 тел./факс 8/48231/20667 / 8/48231/20031 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» марта 2022 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.


Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание


(подпись)

Иванова Н.В.

(расшифровка подписи)

Копия предписания вручена:

13.05.2024 - Руф - Рукавова Ю.Ю

Решение
об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

от 24.02.2022 № б/н

г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в Бежецком районе

(место составления)

ведущий специалист – эксперт Иванова Наталья Васильевна

(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев ходатайство (представление должностного лица) – Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.
В.С. Попова» города Бежецка Тверской области (далее МОУ СОШ №2 им. В.С.
Попова города Бежецка Тверской области), юр. адрес: 171980, Тверская область, г.
Бежецк, ул. Красноармейская, д. 2, ИНН 6906005961, ОГРН 1026901537981 - вх. №
69-01-09-139-2022 от 15.02.2021г.

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление,
дата поступления и входящий номер)

об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 546 от «12» мая 2021 г. со сроком исполнения до «01»
марта 2022 г.

установил:

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований № 546 от «12» мая 2021 г., контролируемому лицу необходимо совершить
следующие действия в указанные сроки:

1. Обеспечить отделку стен и потолка в складском помещении, обеденном зале
столовой, отделку стен в обеденном зале буфета - раздаточной, материалами,
позволяющими проводить ежедневную уборку, обработку с применением моющих и
дезинфицирующих средств - п. 2.5.3, п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения детей и
молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20), п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-
20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
2. Провести текущий ремонт с устранением нарушений указанных в акте проверки №
09/447 от 12.05.2021г. в следующих помещениях:
-в обеденном зале буфета – раздаточной: ремонт пола,
- в обеденном зале столовой: ремонт пола в складском помещении, стен в обеденном
зале - п. 2.5.3, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3. Устранить причину протекания кровли над помещением обеденного зала столовой
по адресу г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 53.

4. Оборудовать локальные вытяжные системы над раздаточной, над электроплитой в горячем цехе столовой – п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайству контролируемого лица (представлению должностного лица):

МОУ СОШ №2 им. В.С. Попова города Бежецка Тверской области выполнены частично п. 1, п. 2 предписания № 546 от 12.05.2021г. в срок до 01.03.2021г.: в столовой учреждения проведен ремонт пола в складском помещении, ремонт стен в обеденном зале, в обеденном зале столовой отделка потолка проведена материалами устойчивыми к уборке влажным способом.

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено:

по п.п. 1-4 предписания № 546 от 12.05.2021г.:

1. Обеспечить отделку стен и потолка в складском помещении, отделку стен в обеденном зале столовой, отделку стен в обеденном зале буфета - раздаточной, материалами, позволяющими проводить ежедневную уборку, обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п. 2.5.3, п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

2. Провести текущий ремонт с устранением нарушений указанных в акте проверки № 09/447 от 12.05.2021г. в обеденном зале буфета – раздаточной: ремонт пола.

3. Устранить причину протекания кровли над помещением обеденного зала столовой по адресу г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 53.

4. Оборудовать локальные вытяжные системы над мочными ваннами в буфете раздаточной, над электроплитой в горячем цехе столовой – п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

МОУ СОШ №2 им. В.С. Попова города Бежецка Тверской области в отдел образования направлены заявки (исх. № 63 от 17.05.2022г., № 107 от 08.10.21г., № 118 от 09.12.2021г., № 9 от 31.01.2022г.) на выделение денежных средств на устранение нарушений. МОУ СОШ №2 им. В.С. Попова города Бежецка Тверской области составлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши в двух зданиях учреждения. В настоящее время проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, в марте 2022г. будет проведен аукцион по определению подрядчика.

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

и принято решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 546 от «12» мая 2022 г. до «01» марта 2023 г.

Уведомляющий специалист-эксперт
(должность, вынесшего решение)

Иванова
(подпись)

Н.В. Иванова
(инициалы и фамилия)

Копия настоящего решения направлена заказным письмом с уведомлением по адресу: 171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 2, исх. № 69-01-09/23- 842 - 2022 от 24.02.2022г.

25.02.2022 10
на № _____ от _____

№76 от 29.09.2022

Заведующему отделом образования
Администрации Бежецкого района

Г.В. Мищенко

Уважаемая Елена Владимировна !

В связи с проведенной проверкой территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе, по итогам которой предписания № 546 от 12.05.2021. администрации МОУ СОШ №2 им. В.С.Попова Бежецка Тверской области было рекомендовано в срок до 01.03.2022 г. провести мероприятия по устранению ряда нарушений.

Согласно полученного предписания необходимо:

В буфете-раздаточная по адресу: Тверская область,г.Бежецк, ул.Красноармейс д.2

1. Оборудовать локальную вытяжную систему над мочевыми ваннами.
2. В обеденном зале демонтировать деревянные рейки со стен, зашпатель и произвести покраску стен.
3. Произвести демонтаж деревянных полов, местами заменить стгнившие . Смонтировать с частичной заменой половой доски и произвести покраску.

В столовой по адресу: Тверская область, г.Бежецк, ул.Красноармейская, д.53

1. В горячем цехе оборудовать локальную вытяжную систему, на стенах мест счистить отслоения краски, зашпатель и произвести покраску
2. В складском помещении выровнять полы с частичной заменой на ламинатное половое покрытие.

Требования по предписанию №546 от 12.05.2021 не были исполнены в срок отсутствия финансирования. На основании решения об отсрочке предписания устранении выявленных нарушений обязательных требований от 24.02.2022 № 6 от 01.03.2023г., просим Вас выделить денежные средства в сумме 500000 (пять тысяч рублей) для устранения нарушений и оказать содействие. Решение об отсрочке исполнения предписания прилагаем.

Директор МОУ СОШ № 2 им. В.С.Попова



О. Пугачева